




BETRIEBS-ANLEITUNG

OPERATING-INSTRUCTIONS

RAS 82.10-12-16-20-25-30 SCHWINGSCHERE
GUILLOTINE SHEAR WITH PIVOTING TOP BEAM



- 1 ANSCHLAGVERSTELL-UND KLEMMHEBEL
BACK STOP ADJUSTING AND CLAMPING LEVER
- 2 ABLESEOPTIK
READING OPTICS
- 3 FUSSTRITTSCHALTER
TREADLE SWITCH

- 4 HAUPTSCHALTER
MAIN SWITCH
- 5 SCHNEIDSPALTVERSTELLEINRICHTUNG
CUTTING GAP ADJUSTING DEVICE
- 6 AUFHÄNGEHAKEN
HANG - UP PEG

7032

REINHARDT MASCHINENBAU GMBH · SINDELFINGEN